



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA



CALLE CORDOBA

CIELORASO Y MOLDURA
A REHACER Y PINTARFACHADA EXTERIOR LOGGIA
a restaurar 100%FACHADA INTERIOR LOGGIA
a restaurar 100%

LOGIA SF CO.

PISO A CONSERVAR

REEMPLAZAR AHUMETA PALOMAS

VER DETALLE C

CIELORASO Y MOLDURA
A REHACER Y PINTARFACHADA EXTERIOR LOGGIA
a restaurar 100%FACHADA INTERIOR LOGGIA
a restaurar 100%


LOGIA SF CO.

PISO A CONSERVAR

N.D.V.


PATIO SUR - CORTE 3-3

ESC 1:100




PATIO SUR - CORTE 1-1

ESC 1:100




PATIO SUR - CORTE 2-2

ESC 1:100



PATIO SUR - CORTE 1-1

ESC 1:100



PATIO SUR - CORTE 2-2

ESC 1:100

NOTA 1: LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN TODAS LAS CARAS DE LOS ELEMENTOS AFECTADOS.
EN EL NIVEL 5 (CORONAMIENTO) QUEDA AFECTADA TODA LA BALAUSTRADA HASTA NIVEL DE CANALETA.
QUEDAN AFECTADAS LAS MOCHETAS DE ABERTURAS.

REFERENCIAS:

nivel basamento existente totalmente a rehacer

Existente a rehacer planos lisos y molduras.
A consolidar piezas premoldadas.A consolidar recomponer carpinterías y rehacer
paños de almidillado hasta línea de corte.

Recomponer y rehacer hasta línea de corte.

MANCHAS DE HUMEDAD, HONGOS.

PINTURAS Y GRAFITIS.

FISURAS.

PIEZAS FALTANTES.

GRIETAS.

PIEZAS AGREGADAS.

DESPRENDIMIENTOS DE REVOQUE.

VEGETACIÓN.